

## SUNSEEKER 50 CAMARGUE



38 500 000 ₽

ЯХТА Б/У

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Местоположение	Москва, Россия
Год постройки	2002
Длина корпуса	16.13 м
Ширина	4.44 м
Осадка	1.09 м
Запас топлива	2000 л
Запас воды	425.04 л
Водоизмещение	19 тонн

Количество кают	2
Спальных мест	4
Двигатели	Volvo Penta D12
Моточасы	Свяжитесь с продавцом
Мощность	2 x 715 л.с.
Макс. скорость	38 уз.
Цена	38 500 000 ₽

# ЭКСТЕРЬЕР






# ИНТЕРЬЕР




# ПЛАНЫ ПАЛУБ



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

---



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

---

## ОБОРУДОВАНИЕ

---

Покраска корпуса и куполов спутниковых антенн в синий цвет  
Генератор Kohler 6.5 кВт  
Реверсивный кондиционер в каюты и салон  
Носовое подруливающее устройство  
Отделка тиком плавательной платформы  
Отделка тиком кокпита  
Ходовой тент в кокпит  
Спутниковая антенна  
Муляж спутниковой антенны  
Антенна радара Raymarine Radome  
Стереосистема в кокпите  
Фара-искатель на крыше  
Сдвигающийся люк хард-топа  
Светоимпульсные отмашки  
Лежаки для загорания в носовой части  
Гараж для тендера 3м  
Вет-бар с холодильником, ледогенератором, раковиной и грилем в кокпите  
Раскладной ТВ в кокпите  
Картплоттер Raymarine C80 на посту управления  
Автопилот Raymarine на посту управления  
Дисплей Raymarine Bidata на посту управления  
Рация стационарная речного диапазона  
Система светомузыки в кокпите  
ТВ 32" в салоне  
Холодильник 42л в кухне  
Микроволновая печь в кухне  
ТВ 24" в носовой каюте

### В июле 2023 года на яхте проведён рефит:

Корпус яхты и куполов спутниковых антенн окрашены в тёмно-синий цвет,  
Надстройка яхты отполирована,  
Заменена обивка на диванах и лежаках с использованием современных материалов из коллекции «Deamante»,  
Модернизировано музыкальное оборудование в кокпите,  
Обновлено навигационное оборудование: картплотер и радар,  
Обновлено тиковое покрытие на купальной платформе и в кокпите,  
Обновлена панель приборов на посту управления, декоративные вставки заменены на карбон,  
Заменены фасады шкафов на нижней палубе,  
Новый стояночный тент в кокпите

Также была проведена полная инспекция электронного оборудования и устранены все недостатки, сделано ТО моторов и генератора.

[Записаться на просмотр](#)